

2

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा०नि०वि० खण्ड हिण्डौन सिटी
क्रमांक : 1533 दिनांक 2/9/2021


प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आदर्श,
महिला शिक्षक प्रशिक्षण (शिक्षाशास्त्री) महाविद्यालय
श्रीमहावीरजी, जिला करौली।

विषय :- भवन उपादेयता प्रमाण पत्र वर्ष 2021-22 के संदर्भ में ।
प्रसंग:- आपका पत्रांक 13 दिनांक 31.07.2021
(CR No. 9 dt. 02.09.2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक अभियंता सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय हिण्डौन सिटी की निरीक्षण रिपोर्ट के पत्रांक 191 दिनांक 11.08.2021 के अनुसार श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला शिक्षक प्रशिक्षण (शिक्षाशास्त्री) महाविद्यालय, श्रीमहावीरजी, जिला करौली के भवन का निरीक्षण करने पर, प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर विद्यालय भवन वर्ष 2021-22 के लिए सुरक्षित पाया गया है।

भवदीय


अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड हिण्डौन

क्रमांक : दिनांक
प्रतिलिपि- सहायक अभियंता सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय हिण्डौन सिटी को सूचनार्थ प्रेषित है।

॥
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड हिण्डौन